



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 51/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 51 от «01» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «19» марта 2019 года по «29» марта 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая–(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 33», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Пирогова, д. 27 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Котовой Анны Алексеевны, заместителя заведующего по АХР Петренчук Зоя Михайловна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение пожарного поста с приёмно-контрольным прибором АУПС не оборудовано аварийным освещением.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.55 НПБ 88-2001*	20.03.2020г.	
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5м (групповые ячейки № 2, 6, 10, кабинет логопеда 2 этаж, кабинет музыкальных работников 2 этаж).	п. п. 61 ППР В РФ; п. 12.33 НПБ 88-2001 п. 13.5.5 СП 5.13130.2009	20.03.2020г.	
3.	На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации	п. 3.9 НПБ 104-03, п. 3.4 СП 3.13130-2009; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 ГОСТ Р53315-2009	20.03.2020г.	

	людей в безопасную зону.			
4.	Помещения гладильной, коридор группы № 10, коридор группы № 11, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (далее - АУПС) (1 этаж - позиция № 42, 2- этаж позиция № 18, № 10 по техническому паспорту БТИ).	п. 61 ППР в РФ; п. 4, п. 14, п. 38 таблица 3 НПБ 110-03; Приложение А (обязательное) п. А10, таблица А3 СП 5.13130.2009	20.03.2020г.	
5.	Здание склада литер Б состоящие из нескольких помещений категории В4 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ; п. 5.1, п. 20 таблица 2 НПБ 104-03; гл. 7, п. 17 таблица 2 СП 3.13139.2009.	20.03.2020г.	
6.	Помещения здания не обеспечены переносными огнетушителями по нормам. Помещения обеспечены огнетушителями меньшим рангом тушения модельного очага пожара 21ВСЕ, 34ВСЕ (ОУ-2, ОУ-3).	п. 70 ППР в РФ	20.03.2020г.	
7.	Не исправен переносной порошковый огнетушитель ОП-4 № 21. (стрелка манометра находится в красной зоне).	п. 70 ППР в РФ	20.03.2020г.	
8.	Заполнения проемов (двери), в противопожарных преградах (перегородках) отделяющих технические помещения категории В2 (пищеблок, кастаньянская, прачечная, гладильная) (согласно Техническому паспорту БТИ – 1 этаж, позиции - № 54, 40. 42) от общего коридора выполнено не противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости менее 30 мин (не соответствует типу данной противопожарной преграды).	п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ, табл. 1, табл. 2* п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п п.п. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013	20.03.2020г.	
9.	На момент проверки в группе № 7 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 2, 4, 7, 13 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 25 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 33 ППР в РФ; п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	20.03.2020г.	
10.	На момент проверки в группе № 8 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 1, 9, 11, 12 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 25 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 33 ППР в РФ; п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	20.03.2020г.	
11.	На момент проверки в группе № 1 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 17, 19, 21, 23 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 26 человек) при	п. 33 ППР в РФ; п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	20.03.2020г.	

	наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.			
12.	На момент проверки в группе № 2 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 24, 26, 29, 30 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено единовременное пребывание более 10 человек (фактически 28 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 33 ППР в РФ; п.6.12* СНИП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	20.03.2020г.	
13.	Уменьшена высота эвакуационного выхода ведущего наружу из помещения групповой ячейки № 3 на 1-м этаже в свету менее 1,9м (фактически 1,81 м) (в результате установки дополнительный дверной коробки с дверью).	п. 33 ППР в РФ; п.6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	20.03.2020г.	
14.	Допущена установка кровати в дверном проёме эвакуационного выхода из спальни групповой ячейки № 9 (2 этаж).	п. 36 б) ППР в РФ	20.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Медведев К.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» 03 2019г.



Предписание для исполнения получил:

«29» 03 2019г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Медведев К.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)